FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.
Cobre Panamá

Inspección de botaderos

GENERAL

Fecha	19/10/2023	Nombre	MGondola
Nombre del Botadero	MSA (TMF) Dump	Elevacion de la Plataforma	105.00

FOTOS





CONTROL Y MANEJO DE LAS AGUAS

Aguas Estancadas	Poca	Explique:	
Filtraciones	Ninguna		
Cantidad de la filtración	Ninguna		
Pendiente de la superficie	Plana		
Dique	Ninguno		

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD

Límites de descarga	Presente	Altura de plataforma (m)	10
Bermas de seguridad	Presente	Ancho de zona de captación (m)	10

ESTABILIDAD DE PLATAFORMA

Grietas o fisuras	No	Abertura de las grietas (cm)	

Longitud de las grietas(m)		Tipo de material más abundante	Roca
Inclinación en la plataforma	No		
Pata corrida	Leve	Porcentaje de roca (%)	80
Empanzamiento	Leve	Mezcla de los materiales	Buena mezcla
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 1	43
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 2	45
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 3	

OTROS COMENTARIOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

al momento de la inspección en la plataforma no hay descarga de material ni personal trabajando.

Attachments 20231019_135749.jpg
20231019_135753.jpg
20231019_135759.jpg

Close